

 <b>Klinker-Zentrale</b> <sup>®</sup>		Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6 D-51580 Reichshof-Erdingen www.klinker.de		Projekt:  <b>Betonumrandung</b>	
		GebäudeNr.	Datum		
Status	Änderungen	Datum	Name		

Sturz




Fensterbank


Sturz ( 1 : 2 )




Leibung A - A ( 1 : 2 )



Fensterbank ( 1 : 2 )



 <b>Klinker-Zentrale</b> ®		Klinker-Zentrale GmbH Im Hof 6 D-51580 Reichshof-Erdingen www.klinker.de			
		GebäudeNr.	Datum	Name	Projekt:
Kontrolliert	11.03.2015	B.Koch			
Norm					
Betonumrandung				2	
Status	Änderungen	Datum	Name	A2	